




NEN2767 onderzoek installaties

Zwembad Woonpark De Donksbergen


Over de installatie

Inspectie

19 maart 2025

We kijken alleen naar de grote dingen die vervangen moeten worden.

We kijken niet naar het zwembad zelf en ook niet naar het gebouw.



Veel dingen zijn oud

1

Zwembad bodem lekt

Het zwembad staat uit. We weten niet of ze nog werken.

2


Luchtbehandeling kapot

De ventilator is stuk en moet vervangen.

3

Veel dingen zijn oud

Ketels, pompen en radiatoren zijn te oud. Ze moeten vervangen worden.





Kosten installatie alleen 135.000,-- omdat alles oud is

Luchtbehandelingskast
Hele kast vervangen

Ketels
Alle ketels vervangen

Heaters
6 heaters vervangen

Verlichting
Alle lampen vervangen

Radiatoren
19 radiatoren en knoppen

Het zwembad lekt